



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึ่ง

ที่ ๑๗๐๒/๑๘๐๒

วันที่ ๒๐ รั้นวาม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการตรวจเช็คสภาพการใช้งานประจำปีของโถง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึ่ง

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจเช็คสภาพการใช้งานประจำปีของโถง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบฯดังกล่าวสรุปผลได้ ดังนี้
(รายละเอียดปรากฏตามแบบสำรวจประจำปีของโถงและภาพถ่ายแนบท้าย)

ประจำปีของโถงจำนวนทั้งสิ้น ๘๑ ตัว

- ใช้งานได้ตามปกติ ๘๐ ตัว
- เสื่อมสภาพการใช้งาน ๑ ตัว

๑. จุดที่ ๓๔ สามแยกที่ ๒ บ้านกีว่า หมู่ที่ ๑ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเสื่อมสภาพการใช้งาน

๒. จุดที่ ๕๓ โถงก่ออิฐถือปูนขนาดบ้านป่าบุญงามวน ไม่สามารถใช้งานได้ เสื่อมสภาพการใช้งาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายธีรศานต์ จำปาแก้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จ.ย.

(รัฐภูมิ ศรีเจริญตา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางศิวพร ตุ่นแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ป่าตึ่ง

เท็อนชอบดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายทัต วงศ์เมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึ่ง

การพิจารณาของนายก อบต.ป่าตึ่ง

อนุมัติ / ให้ดำเนินการ

ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายทัต วงศ์เมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึ่ง

แบบตรวจเช็ค ประจำกองกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึ่ง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดเชียงราย
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จุดที่ติดตั้ง			สภาพการใช้งาน				หมายเหตุ
หมู่บ้าน	จุดที่	สถานที่ติดตั้ง	เสา		กระจก		
			ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
บ้านป่าบาง หมู่ที่ ๑	๑	ซอยเปรมบุรี โค้งหักศอก	✓		✓		
	๒	โค้งซ้ายริมน้ำ	✓		✓		
	๓	ทางเข้าโรงเรียนบ้านป่าบาง ประตู๒ ข้างวัด	✓		✓		
	๔	แยกไปทางบ้านนางศิรพร ตุ่นแก้ว	✓		✓		
บ้านป่าบาง หมู่ที่ ๒	๕	โค้งหักศอก ซอย ๓	✓		✓		
	๖	หน้าบ้านนายบุญช่วย เวียงคำ	✓		✓		
บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	๗	ในซอย ๘	✓		✓		
	๘	ในซอย ๔ หน้าบ้านนายจรัญ อันวิชา	✓		✓		
	๙	ในซอยหน้าบ้านนายบุญช่วย เว่องปัญญา (อสม.)	✓		✓		
บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	๑๐	สี่แยกบ้านนายประดับพันธ์ แก้วปานันท์	✓		✓		
	๑๑	สี่แยกทางเข้าบ้านนายประจวบ จันทาพูน	✓		✓		
	๑๒	สี่แยกกลางหมู่บ้าน ม.๔	✓		✓		
	๑๓	แยกหน้าบ้านนายหรือญ	✓		✓		
บ้านแม่เพื่อง หมู่ที่ ๕	๑๔	โค้งสี่แยก ซอย ๓	✓		✓		
	๑๕	โค้งก่อนถึงสะพานบ้านแม่เพื่อง	✓		✓		
	๑๖	โค้งข้างวัดทรายมูล	✓		✓		
บ้านผาตึ่ง หมู่ที่ ๖	๑๗	สามแยก ซอย ๓ หน้าบ้าน น.ส.รัตติกาล (ผดด.)	✓		✓		
	๑๘	สามแยกไปบ้านแม่เพื่อง - บ้านผาตึ่ง	✓		✓		
	๑๙	แยกหน้าโรงเรียนบ้านผาตึ่ง	✓		✓		
	๒๐	แยกทางไปบ้านป่าตึ่ง ม.๘	✓		✓		
บ้านป่าตึ่ง หมู่ที่ ๗	๒๑	สะพานแยกเข้าวัด / โรงเรียนบ้านป่าตึ่ง	✓		✓		
	๒๒	สามแยกบ้านนายอุดร ดาวรื่น	✓		✓		
	๒๓	สามแยกบ้านนายตา ตันนาค (ในซอย ๗)	✓		✓		

แบบตรวจเช็ค ประจำกมกองโ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึ่ง อำเภอเมืองจัน จังหวัดเชียงราย
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จุดที่ติดตั้ง			สภาพการใช้งาน				หมายเหตุ
หมู่บ้าน	จุดที่	สถานที่ติดตั้ง	เสา		กระจก		
			ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
บ้านป่าตึ่ง หมู่ที่ ๘	๒๔	โค้งบ้านนางศรีบุตร ติป่าตึ่ง (ในซอย 2)	✓		✓		
	๒๕	สามแยกหน้าบ้าน น.ส.อัจฉรา ชุมเมืองยืน	✓		✓		
	๒๖	แยกอาคารอนกประสงค์ ม.8	✓		✓		
	๒๗	โค้งหน้าบ้านนางหล้า สิทธิกัน	✓		✓		
	๒๘	สี่แยกหน้าบ้านนายเจริญ เงินปา	✓		✓		
	๒๙	โค้งก่อนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเสือ	✓		✓		
	๓๐	แยกหน้าบ้านนางสุพิน ชุมเมืองยืน	✓		✓		
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	๓๑	หน้าวัดบ้านสันโค้ง	✓		✓		
	๓๒	สามแยกทางเข้าศูนย์เรียนธรรมเมือง	✓		✓		
	๓๓	แยกเข้า ซอย 9	✓		✓		
บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑	๓๔	สามแยก ๑ หน้าหอพัก บ้านกิ่วตា	✓		✓		
	๓๕	สามแยก ๒ บ้านกิ่วตា	✓			✓	เสื่อมสภาพ
	๓๖	สามแยก ๓ (ถัดไปจากสามแยก ๒) บ้านกิ่วตា	✓		✓		
	๓๗	สี่แยกกลางหมู่บ้านซอย ๒ บ้านกิ่วตា	✓		✓		
บ้านห้วยยาน หมู่ที่ ๑๒	๓๘	แยกบ้านนายดันยัณ พัน ซอย ๕ ม. ๑๒	✓		✓		
	๓๙	สี่แยกบ้านห้วยยาน ทางลงน้ำตกห้วยก้างปลา	✓		✓		
	๔๐	สามแยกข้างอาคารอนกประสงค์	✓		✓		
	๔๑	ในซอย ๒ บ้านห้วยยาน	✓		✓		
	๔๒	แยกโรงน้ำแข็งห้วยยาน	✓		✓		
	๔๓	แยกก่อนถึงวัดปางผักชี	✓		✓		
บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	๔๔	สามแยกซอย ๓	✓		✓		
	๔๕	สามแยกซอย ๔ ทางไปอ่างเก็บน้ำ	✓		✓		
	๔๖	สามแยกซอย ๕ (ห้วยแห้ง)	✓		✓		
	๔๗	ในซอย ๑ ก่อนถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน	✓		✓		
	๔๘	ทางขึ้นอาคารอนกประสงค์	✓		✓		

แบบตรวจเช็ค ประจำกองกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


จุดที่ติดตั้ง			สภาพการใช้งาน				หมายเหตุ
หมู่บ้าน	จุดที่	สถานที่ติดตั้ง	เลา		กระจก		
			ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
บ้านห้วยมะทินฝน หมู่ที่ ๑๙	๕๙	สามแยกซึ่มประตูทางเข้าวัดบ้านห้วยมะทินฝน	✓		✓		
	๕๐	ปากทางเข้า ซอย 4	✓		✓		
	๕๑	สามแยกในซอย 8 ตรงข้ามบ้าน ส.อบต.ส่วน	✓		✓		
	๕๒	ในซอย ๑๐ สามแยกหน้าบ้านนายกวน	✓		✓		
บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕	๕๓	โค้งก่อนถึงอาคารเรือนกประสงค์บ้านป่าบงงามบน	✓			✓	เสื่อมสภาพ
	๕๔	ตามถนนขึ้นบ้านป่าบงงามบน จุดที่ 1	✓		✓		
	๕๕	ตามถนนขึ้นบ้านป่าบงงามบน จุดที่ 2	✓		✓		
	๕๖	โค้งถนนสายหลักทางไปบ้านห้วยยาโนนบน จุดที่ 1	✓		✓		
	๕๗	โค้งถนนสายหลักทางไปบ้านห้วยยาโนนบน จุดที่ 2	✓		✓		
บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖	๕๘	โค้งในหมู่บ้านเล่าชีก่วย	✓		✓		
	๕๙	ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน (จะพือ)	✓		✓		
	๖๐	ทางแยกซอย 3 (จะพือ)	✓		✓		
บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	๖๑	ทางแยกคุ้มที่ 1	✓		✓		
	๖๒	ทางแยกโรงเรียนบ้านปางสา	✓		✓		
	๖๓	โค้งหักศอกในหมู่บ้านจะดะ	✓		✓		
	๖๔	สามแยกถัดจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน	✓		✓		
	๖๕	สามแยกก่อนถึงบ้าน ส.อบต.มนตรี	✓		✓		
	๖๖	โค้งทางขึ้นบ้านจะดะ	✓		✓		
บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	๖๗	ทางโค้งหักศอกหน้าวัด	✓		✓		
	๖๘	ทางแยกข้าง รพ.สต.บ้านห้วยมะทินฝน	✓		✓		
	๖๙	โค้งหักศอกในซอยบ้านส.อบต.เจริญ	✓		✓		

แบบตรวจเช็ค ประจำกองกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดเชียงราย
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จุดที่ติดตั้ง			สภาพการใช้งาน				หมายเหตุ
หมู่บ้าน	จุดที่	สถานที่ติดตั้ง	เส้า		กระจก		
			ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙	๗๐	แยกทางเข้าหมู่บ้านติดกับร้านกิ่วสะไภ้วิว	✓		✓		
	๗๑	แยกทางเข้าหมู่บ้านกิ่วสะไภ้ก่อนถึงบ้าน ส.อบต.ชิน	✓		✓		
	๗๒	โค้งก่อนถึงด่านกิ่วสะไภ้	✓		✓		
	๗๓	โค้งก่อนถึงอาคารอเนกประสงค์บ้านหล่อชา	✓		✓		
	๗๔	โค้งทางขึ้นป้อม ๖ (สันติสุข)	✓		✓		
	๗๕	ซอยซุ่มประตุหมู่บ้าน บ้านรวมใจ	✓		✓		
	๗๖	แยกหน้าโรงเรียนบ้านรวมใจ	✓		✓		
	๗๗	โค้งหน้า ศพด.จะก้อนะ (เก่า)	✓		✓		
	๗๘	โค้งหักศอกทางเข้าหมู่บ้านเอโภ	✓		✓		
	๗๙	แยกกลางหมู่บ้านหล่อโย	✓		✓		
บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐	๘๐	ทางขึ้นซอย ๖	✓		✓		
	๘๑	แยกทางขึ้นหมู่บ้านโป่งขม	✓		✓		

ภาพถ่ายกระจาดมองໂຄ้งທີ່ເລື່ອມສກາພກຮູບໃຊ້ງານແລະຫຳຮູດ ຂອງອບຕ.ປ່າຕິ່ງ ຈຳນວນ ๓ ຈຸດ

ປະຈຳເດືອນ ຮັນວາຄມ ແລ້ວ



ຮ. ຈຸດທີ່ ๓ຂໍ້ ສາມແຍກ ๒ ບ້ານກົງຕໍ່າ ມ.ເຮ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าตึ่ง

ที่ ชร๗๓๓๐๑/๘๐๙

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการตรวจเช็คสภาพการใช้งานกระจกมองโถด้วย

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าตึ่ง

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจเช็คสภาพการใช้งานกระจกมองโถด้วยประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวสรุปผลได้ ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามแบบสำรวจกระจกมองโถดังแนบท้าย)

กระจกมองโถจำนวนทั้งสิ้น	๘๑	ตัว
➤ ใช้งานได้ตามปกติ	๗๗	ตัว
➤ เสื่อมสภาพการใช้งาน	๔	ตัว

๑. จุดที่ ๑ โค้งหักศอกซอยเปรมปิรย์ หมู่ที่ ๑ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเสื่อมสภาพการใช้งาน
๒. จุดที่ ๑๔ โค้งหักศอกสีแยกซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากกระจกแตก
๓. จุดที่ ๓๗ สีแยกกลางหมู่บ้านซอย ๒ บ้านก้าวต่ำ หมู่ที่ ๑๑ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากกระจกแตก
๔. จุดที่ ๔๕ สามแยกซอย ๔ ทางไปอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๓ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากกระจกแตก
๕. จุดที่ ๔๙ สามแยกชุมประตุทางเข้าวัดบ้านห้วยมะทินฝน หมู่ ๑๕ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากกระจกแตก
๖. จุดที่ ๕๖ โค้งถนนสายหลักทางไปบ้านห้วยยาโนบນ จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑๕ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากกระจกแตก
๗. จุดที่ ๗๓ โค้งก่อนถึงอาคารอนกประสงค์บ้านหล่อชา หมู่ที่ ๑๙ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากกระจกแตก
๘. จุดที่ ๗๕ ซอยชุมประตุหมู่บ้านรุวนใจ หมู่ที่ ๑๙ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากกระจกแตก
๙. จุดที่ ๗๖ แยกหน้าโรงเรียนบ้านรุวนใจ ม.๑๙ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากกระจกแตก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายธีรศานต์ จำปาแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

(นายJaruwat Rakkapong)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางศิริพร ตุ้นแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ป่าตึ่ง

เห็นชอบดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายทัต วงศ์เมือง)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าตึ่ง

การพิจารณาของนายก อปต.ป่าตึง

- อนุมัติ / ให้ดำเนินการ
 ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)



(นายสุphon หลีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

แบบตรวจเช็ค ประจำกองโคง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึ่ง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จุดที่ติดตั้ง			สภาพการใช้งาน				หมายเหตุ
หมู่บ้าน	จุดที่	สถานที่ติดตั้ง	เสา		กราะจก		
			ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑	๑	ซอยเปรมปรีย์ โค้งหักศอก	✓			✓	เสื่อมสภาพ
	๒	โค้งข้างซอยรื่นรมย์	✓		✓		
	๓	ทางเข้าโรงเรียนบ้านป่าบง ประตู ๒ ข้างวัด	✓		✓		
	๔	แยกไปทางบ้านนางศิวพร ตุ่นแก้ว	✓		✓		
บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒	๕	โค้งหักศอก ซอย ๓	✓		✓		
	๖	หน้าบ้านนายบุญช่วย เวียงคำ	✓		✓		
บ้านท่าตันแฟน หมู่ที่ ๓	๗	ในซอย ๔	✓		✓		
	๘	ในซอย ๕ หน้าบ้านนายจรัญ อันวิชา	✓		✓		
	๙	ในซอยหน้าบ้านนายบุญช่วย เว่องปัญญา (อสม.)	✓		✓		
บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	๑๐	สี่แยกบ้านนายประดับพันธ์ แก้วปานันท์	✓		✓		
	๑๑	สี่แยกทางเข้าบ้านนายประจวบ จันทาพูน	✓		✓		
	๑๒	สี่แยกกลางหมู่บ้าน ม.๔	✓		✓		
	๑๓	แยกหน้าบ้านนายหรียญ	✓		✓		
บ้านแม่เพียง หมู่ที่ ๕	๑๔	โค้งสี่แยก ซอย ๓	✓			✓	กระจัดแตก
	๑๕	โค้งก่อนถึงสะพานบ้านแม่เพียง	✓		✓		
	๑๖	โค้งข้างวัดทรายมูล	✓		✓		
บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	๑๗	สามแยก ซอย ๓ หน้าบ้าน น.ส.รัตติกาล (ผดด.)	✓		✓		
	๑๘	สามแยกไปบ้านแม่เพียง - บ้านผาตั้ง	✓		✓		
	๑๙	แยกหน้าโรงเรียนบ้านผาตั้ง	✓		✓		
	๒๐	แยกทางไปบ้านป่าตึ่ง ม.๔	✓		✓		
บ้านป่าตึ่ง หมู่ที่ ๗	๒๑	สะพานแยกเข้าวัด / โรงเรียนบ้านป่าตึ่ง	✓		✓		
	๒๒	สามแยกบ้านนายอุดร ดาวรื่น	✓		✓		
	๒๓	สามแยกบ้านนายตา ตันนาค (ในซอย ๓)	✓		✓		
บ้านป่าตึ่ง หมู่ที่ ๘	๒๔	โค้งบ้านนางศรีบุตร ติป่าตึ่ง (ในซอย ๒)	✓		✓		
	๒๕	สามแยกหน้าบ้าน น.ส.อัจฉรา ชุมเมืองเย็น	✓		✓		

แบบตรวจเช็ค ประจำกองกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จุดที่ติดตั้ง			สภาพการใช้งาน		หมายเหตุ	
หมู่บ้าน	จุดที่	สถานที่ติดตั้ง	เสา		กระจาย	
			ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	๒๖	แยกอาคารเอนกประสงค์ ม.๙	✓		✓	
	๒๗	โค้งหน้าบ้านนางหล้า สิทธิกัน	✓		✓	
	๒๘	สี่แยกหน้าบ้านนายเจริญ เงินปา	✓		✓	
	๒๙	โค้งก่อนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเสือ	✓		✓	
	๓๐	แยกหน้าบ้านนางสุพิน ชุมเมืองเย็น	✓		✓	
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	๓๑	หน้าวัดบ้านสันโค้ง	✓		✓	
	๓๒	สามแยกทางเข้าศูนย์เรียนธรรมเมจัน	✓		✓	
	๓๓	แยกเข้า ซอย ๙	✓		✓	
บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑	๓๔	สามแยก ๑ หน้าหอพัก บ้านกีว่าตា	✓		✓	
	๓๕	สามแยก ๒ บ้านกีว่าตា	✓		✓	
	๓๖	สามแยก ๓ (ถัดไปจากสามแยก ๒) บ้านกีว่าตា	✓		✓	
	๓๗	สี่แยกกลางหมู่บ้านซอย ๒ บ้านกีว่าตា	✓		✓	กระจายแตก
บ้านห้วยยานโน หมู่ที่ ๑๒	๓๘	แยกบ้านนายคนัยวัฒน์ ซอย ๕ ม. ๑๒	✓		✓	
	๓๙	สี่แยกบ้านห้วยยานโน ทางลงน้ำตกห้วยก้างปลา	✓		✓	
	๔๐	สามแยกข้างอาคารเอนกประสงค์	✓		✓	
	๔๑	ในซอย ๒ บ้านห้วยยานโน	✓		✓	
	๔๒	แยกโรงน้ำแข็งห้วยยานโน	✓		✓	
	๔๓	แยกก่อนถึงวัดปางผักชี	✓		✓	
บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	๔๔	สามแยกซอย ๓	✓		✓	
	๔๕	สามแยกซอย ๔ ทางไปอ่างเก็บน้ำ	✓		✓	กระจายแตก
	๔๖	สามแยกซอย ๕ (หัวยแห้ง)	✓		✓	
	๔๗	ในซอย ๑ ก่อนถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน	✓		✓	
	๔๘	ทางขึ้นอาคารเอนกประสงค์	✓		✓	
บ้านห้วยมะทินฝน หมู่ที่ ๑๔	๔๙	สามแยกซุ้มประตูทางเข้าวัดบ้านห้วยมะทินฝน	✓		✓	กระจายแตก
	๕๐	ปากทางเข้า ซอย ๕	✓		✓	

แบบตรวจเช็ค ประจำกองโคง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จุดที่ติดตั้ง			สภาพการใช้งาน				หมายเหตุ
หมู่บ้าน	จุดที่	สถานที่ติดตั้ง	เสา		กรุงเทพฯ		
			ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
	๕๑	สามแยกในซอย ๘ ตรงข้ามบ้าน ส.อบต.สган	✓		✓		
	๕๒	ในซอย ๑๐ สามแยกหน้าบ้านนายกวน	✓		✓		
บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕	๕๓	โค้งก่อนถึงอาคารเรือนแพประสงค์บ้านป่าบงงามบัน	✓		✓		
	๕๔	ตามถนนขึ้นบ้านป่าบงงามบัน จุดที่ ๑	✓		✓		
	๕๕	ตามถนนขึ้นบ้านป่าบงงามบัน จุดที่ ๒	✓		✓		
	๕๖	โค้งถนนสายหลักทางไปบ้านห้วยยาโนบัน จุดที่ ๑	✓			✓	กรุงเทพฯ
	๕๗	โค้งถนนสายหลักทางไปบ้านห้วยยาโนบัน จุดที่ ๒	✓		✓		
บ้านห้วยต่าง ^๑ หมู่ที่ ๑๖	๖๙	โค้งในหมู่บ้านเล่าซีก่วย	✓		✓		
	๖๙	ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน (จะพือ)	✓		✓		
	๖๐	ทางแยกซอย ๓ (จะพือ)	✓		✓		
บ้านปางสา ^๑ หมู่ที่ ๑๗	๖๑	ทางแยกคูมที่ ๑	✓		✓		
	๖๒	ทางแยกโรงเรียนบ้านปางสา	✓		✓		
	๖๓	โค้งหักศอกในหมู่บ้านจะดะ	✓		✓		
	๖๔	สามแยกก่อนถึงบ้าน ส.อบต.มนตรี	✓		✓		
	๖๕	สามแยกก่อนถึงบ้าน กว๊านจะดะ	✓		✓		
	๖๖	โค้งทางขึ้นบ้านจะดะ	✓		✓		
บ้านใหม่เจริญ ^๑ หมู่ที่ ๑๘	๖๗	ทางโค้งหักศอกหน้าวัด	✓		✓		
	๖๘	ทางแยกข้าง รพ.สต.บ้านห้วยழินฝัน	✓		✓		
	๖๙	โค้งหักศอกในซอย ๓	✓		✓		

บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙	๗๐	แยกทางเข้าหมู่บ้านติดกับร้านกิ่วสะไภ้วิ	✓	✓		
	๗๑	แยกทางเข้าหมู่บ้านกิ่วสะไภ้	✓	✓		
	๗๒	โค้งก่อนถึงด่านกิ่วสะไภ้	✓	✓		
	๗๓	โค้งก่อนถึงอาคารเรือนแพประสงค์บ้านหล่อชา	✓		✓	กรุงเทพฯ

แบบตรวจเช็ค ประจำกองคงโคง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จุดที่ติดตั้ง			สภาพการใช้งาน				หมายเหตุ
หมู่บ้าน	จุดที่	สถานที่ติดตั้ง	เสา		กระจะก		
			ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
	๗๔	โค้งทางขึ้นปีอก ๖ (สันติสุข)	✓		✓		
	๗๕	ซอยซุ้มประตูหมู่บ้าน บ้านรวมใจ	✓			✓	เสื่อมสภาพ
	๗๖	แยกหน้าโรงเรียนบ้านรวมใจ	✓			✓	กระเจอะแตก
	๗๗	โค้งหน้า ศพด.จะกอนะ (เก่า)	✓		✓		
	๗๘	โค้งหักศอกทางเข้าหมู่บ้านเอโภ	✓		✓		
	๗๙	แยกกลางหมู่บ้านหล่อโย	✓		✓		
บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐	๘๐	ทางขึ้นซอย ๖	✓		✓		
	๘๑	แยกทางขึ้นหมู่บ้านโป่งขม	✓		✓		


ภาพถ่ายประจำหมู่โค้งที่เลื่อมสภาพการใช้งานและชำรุด ของอบต.ป่าตึง จำนวน ๙ จุด

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. จุดที่ ๑ โค้งหักศอกซอยpermprerry
ม.๑




๒. จุดที่ ๑๔ โค้งหักศอกสี่แยกซอย ๓
ม.๕



๓. จุดที่ ๓๗ สี่แยกกลางหมู่บ้านซอย ๒
บ้านก้าวต้า ม.๑๑



๔. จุดที่ ๔๕ สามแยกซอย ๔ ทางไป
อ่างเก็บน้ำ ม.๓๓




๕. จุดที่ ๔๙ สามแยกชุมประตุทางเข้า
วัดบ้านห้วยมะทินฝัน ม.๑๔



๖. จุดที่ ๕๖ โค้งถนนสายหลักทางไป
บ้านห้วยยาโนนบุน จุดที่ ๑ ม.๑๕



๗.จุดที่ ๗๓ โค้งก่อนถึงอาคาร
อนงประสังค์บ้านหล่อชา ม.๑๙



๘.จุดที่ ๘๕ ซอยซัมประตุหมู่บ้านรวมใจ
ม.๑๙



๙.จุดที่ ๙๖ แยกหน้าโรงเรียนบ้านรวมใจ
ม.๑๙

