



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง**  
**เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง**  
**โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

---

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการออกสำรวจและนำตัวอย่างน้ำ จำนวน ๒๐ ตัวอย่าง จากแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๐ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ขอประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน ๒๐ แหล่งในเขตพื้นที่ตำบลป่าตึง พบว่า คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ทั้ง ๒๐ แหล่ง ประชาชนผู้ใช้น้ำสามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคภายในหมู่บ้าน ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ได้แนบผลทดสอบคุณภาพน้ำไว้พร้อมประกาศฉบับนี้แล้ว และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๔ หรือที่ [www.patueng.go.th](http://www.patueng.go.th)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญรอด นาวิรัตน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ผลการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๐  
ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	บริเวณที่ออกสำรวจ	กรด-ด่าง	คลอรีนอิสระ	หินปูน	สรุปผล
			ค่ามาตรฐาน	คงเหลือ		
			๖.๕ - ๘.๕	๐.๒-๐.๕ ม.ก./ลิตร	ไม่เกิน ๑๐๐ ม.ก./ลิตร	
๑	บ้านป่าบง	ประปาหอถังสูง	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๒	บ้านป่าบง	ประปาหอถังสูง	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๓	บ้านท่าต้นแพน	ประปาหอถังสูง	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๔	บ้านถ้ำ	ประปาหอถังสูง	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๕	บ้านแม่เฟือง	ประปาภูเขา	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๖	บ้านผาตั้ง	ประปาภูเขา	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๗	บ้านป่าตึง	อ่างเก็บน้ำดอยโตน	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๘	บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม)	ประปาหอถังสูง	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๙	บ้านป่าเมียง	อ่างเก็บน้ำแก้วหก	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๐	บ้านสันโค้ง	ประปา POG TANKS	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๑	บ้านโป่งน้ำร้อน	ประปาภูเขา	๗.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๒	บ้านห้วยยาโน	ประปาภูเขา	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๓	บ้านทุ่งต่าง	อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๔	บ้านห้วยมะหินฝน	อ่างเก็บน้ำห้วยมะหินฝน	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๕	บ้านห้วยก้างปลา	ประปาภูเขา	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๖	บ้านห้วยต่าง (จะพือ)	สระเก็บน้ำบ้านจะพือ	๗	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๗	บ้านปางสา	ประปาภูเขา	๖.๕	๐	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๘	บ้านใหม่เจริญ	อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่เจริญ	๗	๐.๑	๒๕	อยู่ในเกณฑ์
๑๙	บ้านสันติสุข	ประปาหอถังสูง	๗	๐	๕	อยู่ในเกณฑ์
๒๐	บ้านเล่าฝู	ประปาหอถังสูง	๗	๐	๕	อยู่ในเกณฑ์


ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคใน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๐  
ตำบลป่าตึง อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

\*\*\*\*\*








ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาหอดึงสูง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย





ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาหอวังสูง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย




ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาหอถั่งสูง บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย





ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาท้องถิ่นสูง บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าตึง อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย




ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาภูเขา บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย






ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาภูเขา บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าตึง อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
อ่างเก็บน้ำตอยโตน บ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าดิ่ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย





ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาหอถั่งสูง บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม) หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
อ่างเก็บน้ำแก๊วก บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย





ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปา POG TANKS บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาภูเขา บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย





ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาภูเขา บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย





ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
อ่างเก็บน้ำห้วยมะหินฝน บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย







ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาภูเขา บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย






ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
สระเก็บน้ำบ้านจะพือ บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาภูเขา บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย





ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่เจริญ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาหอถั่งสูง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย





ภาพการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ประปาหอถลุง บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐ ตำบลป่าตึง อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย

